

ПДУ к T100E и серии M с одной скоростью
Соединить перемычки выводов 2 и 6
проводом ПВЗ 1,0 мм²

